

### Замечания

членов приемочной комиссии от Государственной службы связи ПМР по итогам первого дня (10.09.2019 г.) работы по приемке законченного строительством объекта электросвязи ООО «Линксервис» «Сеть передачи данных м-на Центр, г. Бендеры. II очередь».

1. Отсутствуют рабочие чертежи на сдаваемый объект.  
Меры по устранению: иметь в наличии.
2. Отсутствуют подписи на документах исполнительной документации, указывающих, что они относятся именно к исполнительной документации принимаемого объекта (РП «Сеть передачи данных м-на Центр г. Бендеры, II очередь»), в частности:
  - на Схеме распределения многопарных кабелей в домах, относящихся к сдаваемому объекту.Меры по устранению: сделать подписи.
3. Ошибка в Протоколе № 1 от 21.08.2019 г. измерения затуханий неразъемного соединения оптического волокна.  
Меры по устранению: внести исправление - исправить с ул. Советская, 58 на ул. Советская, 56.
4. Ошибка в Протоколе № 8 от 21.08.2019 г. измерения затухания неразъемного соединения оптического волокна.  
Меры по устранению: внести исправление - исправить с ул. Советская, 4/1 на ул. Суворова 4/1.
5. Ошибка в Протоколе № 25 от 21.08.2019 г. измерения затухания неразъемного соединения оптического волокна.  
Меры по устранению: внести исправление - исправить с ул. Ленина, 25 на ул. Ленина 25а.
6. Отсутствуют акты индивидуального испытания оборудования, расположенного по адресам: ул. Котовского, 44а; ул. Котовского, 44в.  
Меры по устранению: иметь в наличии.
7. Отсутствуют сертификаты соответствия на:
  - а) медиаконвертеры (Planet; Foxgate; 3к);
  - б) коммутатор E.S3526XA.Меры по устранению: иметь в наличии.
8. В лицензии АЮ 0023882 сроком действия с 23.05.2019 года по 23.05.2024 года, выданной ООО «Линксервис», не предусмотрено предоставление права осуществлять некоторые виды деятельности, которые по факту осуществляло ООО «Линксервис» в процессе проектирования и строительства принимаемого объекта:
  - а) разработка специальных разделов проекта (в РП эти разделы обозначены как «3. Охрана окружающей среды» и «4. Требования техники безопасности и охраны труда»):
    - организация и условия труда работников;
    - охрана окружающей среды;
  - б) работы по устройству внутренних инженерных систем
  - устройство внутренних линий связи;
  - в) монтаж технологического оборудования:
  - оборудования связи;
  - г) пуско-наладочные работы:
  - оборудования связи.Примечание: см. Классификатор видов деятельности (Приказ ГС ЭИЖКХ ПМР № 231 от 31.08.2012 г., С АЗ 12-42).
9. Отсутствует Акт (Заключение) Службы государственного надзора ПМР предупредительного государственного надзора за вводом в эксплуатацию законченного строительства объекта.  
Меры по устранению: иметь в наличии.
10. Спецификация на оборудование и средства связи (кабельную продукцию).  
Меры по устранению: иметь в наличии.

Клѣван С.В.

Пермяков В.Г.

Круковский А.П.

Малоголовченко Ю.М.

Государственная служба связи ПМР  
КОПИЯ ВЕРНА  
Над. определ. 10.09.2019 г.  
Оригинал с.с.  
Замечания по акту «13» 09 2019 г.